



Här Mars di Bartolomeo

President vun der Deputéiertechamber

19, um Krautmaart

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 25. September 2015

Här President,

Sou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Infrastrukturminister weiderzeleeden:

Eng Kräizung op der N12 an zwar vun der N12 op d'N20 (op der Féitsch) an eng Kräizung op der N18, an zwar vun der N 18 op CR373a resp. CR 332 (bei Lentzweiler) hu sech mat den Joeren zu geféierlechen Verkéierskniet entwéckelt. Op dëse Kräizungen kouw et schonns dacks zu ganz schwéieren Akzidenter an op enger esouguer méi dacks mat déidlechem Ausgang.

An dësem Kontext hätt ech folgend Froen un den Här Minister:

- 1.) Wier et net sënnvoll, dës zwou Kräizungen als Kreessverkéier ze amenagéieren?
- 2.) Besti schonns Pläng an dës Richtung an, de Fall gesat, vir wéini wier mat esou Aarbechten ze rechnen?

Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen
Deputéierten



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Luxembourg, le

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:
16 OCT. 2015

Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec
le Parlement

Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Roosevelt
L – 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire N°1461 du 28 septembre 2015 de l'honorable député Monsieur Gast Gibéryen, concernant l'aménagement de certains carrefours, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

François Bausch
Ministre du Développement durable
et des Infrastructures

**Äntwert vum Här François Bausch, Nohaltegkeetsminister, op d'parlamentaresch Ufro
N° 1461 vum 28. September 2015 vum Här Députéierten Gast Gybérien**

Souwäit der Stroossebauverwaltung bekannt ass, sinn op deenen 2 besote Kräizunge vun Ufank 2012 bis haut op all Kräizung 6 Accidenter geschitt. Dorënner si fir di éng am Joer 2012 a fir di aner am Joer 2014 leider och 1 Doudegen ze verzechnen. Dat hat awer all Kéiers näischt mat der Geometrie vun der Kräizung ze dinn, wou et an sech näischt ze beanstande gëtt. Op deenen 2 Kräizungen huet een a béid Richtungen eng fräi Siicht vun op mannst 250 Meter, wat iwwert den Recommandatiounen ass, och wann d'Geschwindigkeit op der Virfaartstrooss (wéi op der N18 bei Lentzweiler) net erofgesat ass. Di Kräizung bei Lentzweiler ass doriwwer eraus owes nach belliicht.

Et kann een deemno a béide Fäll net vu geféierleche Kräizunge schwätzen. Sécher ass ee Rondpoint a priori, virun allem an den Uertschaften, méi dozou gëeegent fir op engem Schnéitpunkt vun 2 Stroossen ee schwéieren Accident ze vermeiden wéi eng traditionell Kräizung, mä et ass awer och net méiglech an ubruecht fir elo op all Kräizung e Rondpoint ze bauen. Ze bedenken ass awer och datt ee Rondpoint op fräier Gewan eppes anescht ass wéi een an der Uertschaft. Op fräier Gewan kann een Autofuerer sech emol liicht verdinn, well hien, mat méi héier Vitesse ënnerwee wéi an enger Uertschaft, de Rondpoint entweder ze spéit erkennt oder falsch aschätzt a sou liicht an d'Laberente ka kommen, wat dann och zu engem Accident féiere kann.

Et sief awer och drun erënnert, datt Stroossebauverwaltung ëmmer erëm ënnersicht eventuell nei „Points Noirs“ ze identifizéieren fir dann natierlech di néideg Moosnamen zu hirer Beseitigung ze ergräifen.