

Här Fernand Etgen
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 12. August 2021

Här President,

Sou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d'Madamm Ëmweltminister an den Här Energieminister weiderzeleeden.

D'Héichwaasserkatastroph vum 15.7.21 huet souwuel bei Privatleit wéi un ëffentlechen Infrastrukture vill Schied verursaacht, sou och un der Stroumzentral vu Rouspert, déi zanter hier net méi a Betrib gaangen ass. Sou wéi et mir zougedroe ginn ass, war och d'Stauwier téschent Rouspert a Rooljen zäitweis net méi ënner Kontroll an d'Energieversuergung vun der Pompelstatioun an der rue du Pont zu Rouspert konnt net méi séchergestallt ginn.

An deem Zesummenhang géif ech der Regierung gär dës Froe stellen:

- 1) Kann d'Regierung den zäitlechen Oflaf vum Ausfall vun dem Stauwier, der Stroumzentral an der Pompelstatioun an der rue du Pont zu Rouspert dokumentéieren?
- 2) Wéi war d'Stroumzentral an der Woch vum 12.7.21 - 19.7.21 personell besat?
- 3) Wat ass alles ënnerholl gi fir de Betrib oprecht ze erhalen?
- 4) Wéini ass d'Zentral evakuéiert ginn?
- 5) Ass zousätzlech Hëllef vun baussen ugefuerdert ginn?
- 6) Wéi laang ass d'Stroumproduktioun vun der Stroumzentral Rouspert ausser Betrib?
- 7) Lait der Regierung e Bilan vun den entstanene Schied fir? Wa jo, wéi héich ass de Montant? Zanter dem 1. Juli 2001 gött d'Waasserkraaftwierk vun Rouspert duerch d'Firma Soler S.A. bedriwwen. Iwwert wéi e Wee ass d'Relatioun téschent dem Staat an der Firma SOLER S.A. gereegelt? Wéi verdeelen sech an der aktueller Krisesituatioun d'Laaschte vun de Reparaturkäschten?

Mat déiwem Respekt,



Fred Keup
Deputéierten